

Sinadoc n° 3523/2022

Alla Ditta **Herambiente SpA**

**Discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, con
annesso impianto di recupero energetico di biogas**

Via Bocche n.20 - Baricella (BO)

PEC: herambiente@pec.gruppohera.it

e.p.c. **ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Unità autorizzazioni complesse e valutazioni ambientali

c.a. Dott.ssa Federica Torri

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Trasmessa via PEC

OGGETTO: Comunicazione in merito ai campionamenti di piezometri, percolato ed acque superficiali effettuati nell'ambito dell'ispezione programmata ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. presso la Discarica per rifiuti non pericolosi gestita da HERAMBIENTE SPA sita in via Bocche n°20 Comune di Baricella (BO).

In relazione all'attività di campionamento effettuata dalla scrivente Agenzia nelle date del 29/11/2022, 01/12/2022 e 06/12/2022, si trasmettono i rapporti di prova relativi a:

- Piezometri: *P1A Rdp n°22LA57469, P1B Rdp n°22LA56038, P2B Rdp n°22LA56043, P3B Rdp n°22LA56039, P4B Rdp n°22LA56039, P5B Rdp n°22LA56040, P6B Rdp n°22LA56041, P7B Rdp n°22LA56042;*
- Acque superficiali Scolo Valletta – punto di monte *Rdp n°22LA57470*, punto di valle *RdP n°22LA57468* ;
- Rifiuto liquido costituito dall'unione di percolato e acque di drenaggio sottotelo: *Rdp n°22LA56664*

Gli esiti delle predette indagini saranno oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento Parte Quarta Titolo Quinto del D.Lgs. 152/2006.

Distinti Saluti,

*Incarico di Funzione Coordinamento IPPC di APAM
Ing. Manuela Cerretti*

(firmato digitalmente)

Allegati: 1 file contenente 11 rapporti di prova